











Grafické symboly pro praní

	Maximální teplota 95°C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování
	Maximální teplota 95°C Omezené mechanické působení Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování
	Maximální teplota 70°C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování
	Maximální teplota 60°C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování
	Maximální teplota 60°C Omezené mechanické působení Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování
	Maximální teplota 40°C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování
	Maximální teplota 40°C Omezené mechanické působení Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování
	Maximální teplota 40°C Hodně omezené mechanické působení Mírné máchání Mírné odstředování Nesmí se ždímat ručně

	<p>Maximální teplota 30°C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování</p>
	<p>Maximální teplota 30°C Hodně omezené mechanické působení Normální máchání Normální odstředování</p>
	<p>Maximální teplota 30°C Hodně omezené mechanické působení Mírné máchání Mírné odstředování Nesmí se ždímat ručně</p>
	<p>Maximální teplota 40°C Pouze ruční praní Nesmí se prát v pračce Šetrná manipulace</p>
	<p>Výrobek se nesmí prát Šetrná manipulace v mokřém stavu</p>



Grafické symboly pro sušení v sušičce

	Lze sušit v bubnové sušičce během normálního programu.
	Lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.
	Nelze sušit v bubnové sušičce.



Grafické symboly pro běžné sušení



Lze sušit v rozprostřeném stavu.



Lze sušit odkapáváním.



Lze sušit zavěšené na šňůře.



Sušit ve stínu.



Lze sušit v rozprostřeném stavu ve stínu.



Lze sušit odkapáváním ve stínu.



Lze sušit zavěšené na šňůře ve stínu.



Grafické symboly pro bělení



Lze bělit prostředky, které obsahují chlór



Lze bělit pouze oxidačními/nechlorovými prostředky



Nelze bělit prostředky s chlórem









Grafické symboly pro žehlení

	Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 200°C.
	Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 150°C.
	Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 110°C. Opatrně při napařování.
	Nesmí se žehlit, ani napařovat.



Grafické symboly pro profesionální čištění

	Lze čistit všemi běžně používanými rozpouštědly a postupy.
	Lze čistit tetrachlorem (perchloretylénem), benzínem, triflourtrichloretam nebo floutrichlormetanem. Používají se běžné postupy.
	Lze čistit stejnými postupy jako o symbol výše s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení.
	Čištění rozpouštědly, jako v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou sušení. Velmi mírné postupy čištění. Samoobslužné čištění nelze.
	Lze čistit pouze benzínem nebo triflourtrichloretanem běžnými postupy.

	<p>Lze čistit stejnými postupy jako o symbol výše s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení.</p>
	<p>Nesmí se chemicky čistit.</p>
	<p>Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Běžné postupy čištění.</p>
	<p>Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Mírné postupy čištění.</p>
	<p>Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Velmi mírné postupy čištění.</p>
	<p>Nelze aplikovat profesionální čištění za mokra.</p>